

Ventilateur de fumées panne ventilateur - E08000.10 / E08000.08



L'alarme E08000.10 / E08000.08 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque le régime de rotation fixé pour le ventilateur de fumées n'est pas atteint (nombre de rotations par minute).

Résolution

Acquittez le message d'erreur et essayez de redémarrer le poêle

Si cela ne fonctionne pas, un contrôle de l'appareil est nécessaire. Il est possible qu'un corps étranger bloque le fonctionnement correct du composant.