

Allarme A20

L'allarme A20 compare sulle stufe a pellet MCZ quando si verifica un problema con il sensore ausiliario. Il sensore ausiliario deve essere controllato e, se necessario, sostituito. Questo allarme può essere attivato se il sensore ausiliario è in cortocircuito.

Questo allarme richiede spesso l'intervento di un tecnico.