

Ventilatiekleppen communicatie - E1000.10



De foutmelding E1000.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de communicatie tussen de ventilatiekleppen en het moederbord wordt onderbroken.

Oplossing

1. Laat de kachel afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact
2. Schakel de stroomtoevoer gedurende ten minste 10 seconden uit
3. Schakel de stroomtoevoer weer in
4. Als de foutmelding opnieuw verschijnt, is de tussenkomst van een technicus nodig. De foutmelding „Communicatiestoring” kan ook worden veroorzaakt door een kabelbreuk of kortsluiting