

Pressostato insuficiente de vácuo - E4000.02



O alarme E4000.02 surge nos fogões a pellets Rika quando a diferença de pressão entre a divisão onde o aparelho está instalado e a câmara de combustão não é suficiente para que o aparelho volte a funcionar.

Resolução

Verifique a estanqueidade do fogão (porta do forno, válvula de limpeza), eventuais perturbações na divisão onde está instalado (exaustor em funcionamento, janelas fechadas, etc.) e/ou o tiragem da chaminé.

Se não for possível ignorar a mensagem de erro, é necessária a intervenção de um técnico.