

O sensor de pressão não está calibrado - E2000.10



O alarme E2000.10 surge nos fogões a pellets Rika quando o valor de calibração do sensor de pressão não é válido.

Resolução

Siga cuidadosamente as instruções que aparecem no ecrã para restabelecer o valor de calibração.