Drucksensor – Zeitüberschreitung – E2000.01



Bei Rika-Pelletöfen wird der Alarm E2000.01 angezeigt, wenn die erforderliche Druckdifferenz nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit erreicht wurde.

Behebung

1. Stellen Sie sicher, dass die Feuerraumtür und die Reinigungsklappe fest geschlossen sind
2. Vermeiden Sie Störungen im Raum (laufende Dunstabzugshaube, geschlossene Fenster, die einen Unterdruck erzeugen).
3. Überprüfen Sie den Zug im Schornstein
4. Quittieren Sie anschließend die Fehlermeldung

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.