Flammentemperatursensor mit Kurzschlussschutz – E0100.08



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0100.08, wenn ein Kurzschluss am Flammentemperaturfühler festgestellt wird.

Der Betrieb ist nicht mehr möglich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.