Flammentemperatursensor – Kabelbruch – E0100.02



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0100.02, wenn die Verbindung zum Flammentemperaturfühler unterbrochen ist.

Ein Betrieb ist nicht mehr möglich. Der Einsatz eines Technikers ist erforderlich.