Alarma A20

La alarma A20 aparece en las estufas de pellets MCZ cuando hay un problema con el sensor auxiliar. El sensor auxiliar debe ser revisado y, si es necesario, sustituido. Esta alarma puede activarse si se produce un cortocircuito en el sensor auxiliar.

Esta alarma suele requerir la intervención de un técnico.