Limitador / Estufa sobrecalentada - E00020000.10 / E00020000.08



El código de error E00020000.10 o E00020000.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se produce una acumulación excesiva de calor en el interior del aparato, a menudo debido a una convección insuficiente.

Solución

1. Deja que la estufa se enfríe
2. Desconecta la estufa de la red eléctrica
3. Comprueba que todas las aberturas de convección y de aire estén despejadas

Según el modelo: compruebe el ventilador de convección (menú Ajustes Ventilador Multiair, grado y potencia en AUTO) y, a continuación, desbloquee o pulse el botón del termostato de seguridad situado en la parte trasera de la estufa.