Fallo del ventilador de gases de combustión - E08000.10 / E08000.08



La alarma E08000.10 / E08000.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando no se alcanza la velocidad de rotación establecida para el ventilador de humos (número de revoluciones por minuto).

Solución

Ignora el mensaje de error e intenta reiniciar la estufa

Si esto no funciona, es necesario revisar el aparato. Es posible que un cuerpo extraño esté impidiendo el correcto funcionamiento del componente.