Fallo de comunicación del motor diagonal - E0400.10



El código de error E0400.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se interrumpe la comunicación entre el motor diagonal y la placa base.

Solución

1. Deja que la estufa se enfríe y desenchúfala
2. Desconecte la estufa de la red eléctrica durante al menos 10 segundos
3. Vuelva a enchufar la estufa y espere a que se reinicie

Si el error vuelve a aparecer, será necesaria la intervención de un técnico. La causa también puede ser una rotura de cable o un cortocircuito.