Sonda de temperatura de llama sin calibrar - E0100.10



La alarma E0100.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando el valor de calibración del sensor de temperatura de la llama ya no es válido.

Solución

1. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer la calibración

Si el error vuelve a aparecer, es necesaria la intervención de un técnico.