Depósito de pellets vacío - E0001.02



El código de error E0001.02 aparece en las estufas de pellets Rika cuando no queda suficiente cantidad de pellets en el depósito.

Solución

1. Llena el depósito con pellets de calidad (ENplus A1)
2. Confirme el mensaje de error

El próximo encendido puede tardar más tiempo: primero debe volver a llenarse el tornillo de alimentación.