Clapet anti-retour de flammes / fumées ouvert - E0200.10



L'alarme E0200.10 apparaît sur certains poêles Rika (Induo / Induo II) lorsque le clapet anti-retour de flammes et/ou de fumées n'est pas en position de chauffe.

Résolution

1. Placez le clapet anti-retour de flammes et/ou de fumées en position de chauffe
2. Acquittez le message d'erreur

En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.