Sensore di pressione non calibrato - E2000.10



L'allarme E2000.10 (sistema DAR) compare sulle stufe a pellet Rika quando il valore di calibrazione del sensore di pressione non è più valido.

Risoluzione

1. Seguire attentamente le indicazioni visualizzate sullo schermo per ripristinare la calibrazione
2. Chiudere lo sportello solo al termine della regolazione: il sensore si calibra con lo sportello aperto

Se il messaggio persiste o se l'errore si ripresenta, è necessario l'intervento di un tecnico.