Comunicazione delle serrande di ventilazione - E1000.10



L'allarme E1000.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando la comunicazione tra le valvole di aerazione e la scheda madre viene interrotta.

Risoluzione

1. Lasciare raffreddare la stufa e scollegare la spina dalla presa di corrente
2. Interrompere l'alimentazione elettrica per almeno 10 secondi
3. Ricollegare la stufa e attendere il riavvio

Se l'errore si ripresenta, è necessario l'intervento di un tecnico. La causa potrebbe essere anche una rottura del cavo o un cortocircuito.