Alarm AL 02

Het alarm AL 02 - SMOKE TEMP. Het alarm AL 02 - SMOKE TEMP. verschijnt op de KLOVER pelletkachels wanneer er een probleem is met de rooktemperatuursensor. Het is of defect of losgekoppeld.

Dit alarm vereist vaak de tussenkomst van een technicus.

Gedrukt op 2026-11-07 07:03:52 / Laatst bijgewerkt op 2022-05-21 13:37:51