Alarm AL 04

Het alarm AL 04 - NO ENCODER verschijnt op de KLOVER pelletkachels wanneer de rookventilator niet draait aan de snelheid die de toerenteller aangeeft.

In het algemeen is dit te wijten aan een vreemd voorwerp dat de rotatie van de rookventilator blokkeert (roet, dier, enz.). Als de schoorsteen niet onlangs is geveegd, is het raadzaam de schoorsteenveger te vragen om te komen kijken wat de situatie is.

Het is vaak mogelijk om op een relatief eenvoudige manier bij de rookventilator te komen, op de kachels zit aan de voorkant onder de aslade een gesloten luikje met 2 schroeven, door het te openen is het mogelijk de inhoud van de ventilator op te zuigen.

Indien dit geen uitsluitsel geeft, is het mogelijk dat de ventilator of de toerenteller defect is, zodat de tussenkomst van een technicus noodzakelijk is.

Gedrukt op 2026-11-07 07:03:58 / Laatst bijgewerkt op 2022-09-25 23:33:57