Kortsluiting in de temperatuursensor van de oven - E0100.08



De foutmelding E0100.08, die verband houdt met de temperatuursensor van de oven, verschijnt op Rika-kachels die zijn uitgerust met een kookfunctie wanneer er een kortsluiting wordt gedetecteerd op deze sensor.

De kookstand is dan niet meer beschikbaar. Neem contact op met uw klantenservice. Afhankelijk van het model kan de pelletverwarming mogelijk nog wel worden gebruikt.