Limitador / Fogão sobreaquecido - E00020000.10 / E00020000.08



O alarme E00020000.10 ou E00020000.08 surge nos fogões a pellets Rika quando se verifica uma acumulação excessiva de calor no interior do aparelho, frequentemente devido a uma convecção insuficiente.

Resolução

1. Deixe o fogão arrefecer
2. Desligue a alimentação elétrica
3. Verifique se todas as aberturas de convecção e de ar estão desobstruídas

Dependendo do modelo: verifique o ventilador de convecção (menu «Definições» → «Ventilador Multiair», com o ângulo e a potência em «AUTO») e, em seguida, desbloqueie/pressione o botão do termóstato de segurança na parte traseira do fogão.