Sensor de pressão não calibrado - E2000.10



O alarme E2000.10 (sistema DAR) surge nos fogões a pellets Rika quando o valor de calibração do sensor de pressão já não é válido.

Resolução

1. Siga rigorosamente as instruções apresentadas no ecrã para restabelecer a calibração
2. Só feche a porta no final do ajuste: o sensor calibra-se com a porta aberta

Se a mensagem persistir, caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.