Falha de comunicação do motor horizontal - E0800.10



O código de erro E0800.10 surge nos fogões a pellets Rika quando a comunicação entre o motor horizontal e a placa-mãe é interrompida.

Resolução

1. Deixe a salamandra arrefecer e desligue-a da tomada
2. Interrompa a alimentação elétrica durante, pelo menos, 10 segundos
3. Restabeleça a alimentação elétrica
4. Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico