Sonda de temperatura da chama não calibrada - E0100.10



O alarme E0100.10 surge nos fogões a pellets Rika quando o valor de calibração da sonda de temperatura da chama já não é válido.

Resolução

1. Siga as instruções apresentadas no ecrã para restabelecer a calibração

Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.