Motor diagonal bloqueado - E0400.08



La alarma E0400.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando el motor diagonal (tornillo de alimentación) se bloquea.

Solución

1. Confirme el mensaje de error

Si el error vuelve a aparecer, es necesaria la intervención de un técnico.