Tapa del depósito de pellets abierta - E0010.10



El código de error E0010.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se abre la tapa del depósito de pellets.

Solución

1. Cierra la tapa del depósito de pellets
2. Confirme el mensaje de error

Si la alarma persiste aunque la tapa esté bien cerrada, y el error vuelve a aparecer, será necesaria la intervención de un técnico.