
Volets d'aération panne moteur - E1000.04



L'alarme E1000.04 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque les volets d'aération ne sont pas dans la bonne position.

Résolution

1. Acquittez le message d'erreur
2. Couper le courant éléctrique, insérer la clé à douille avec poignée et ouvrir complètement puis refermer manuellement les volets d'aération
3. Remettre le courant éléctrique