Alarme AL 10

L'alarme AL 10 - SEC VIS SS FIN apparaît sur les poêles à pellets KLOVER lorsque la vis sans fin fonctionne anormalement en continu.

Pour cette alarme une intervention d'un technicien est souvent nécessaire.