Sonde de température de flamme court-circuit - E0100.08



L'alarme E0100.08 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsqu'un court-circuit est détecté sur la sonde de température de flamme.

Le fonctionnement n'est plus possible. Contactez votre service après-vente.