Motore diagonale bloccato - E0400.08



L'allarme E0400.08 compare sulle stufe a pellet Rika quando il motore diagonale (vite di alimentazione) è bloccato.

Risoluzione

1. Confermare il messaggio di errore

Se l'errore dovesse ripresentarsi, è necessario l'intervento di un tecnico.