Alarm AL 03

Het alarm AL 03 - REG. CODEUR verschijnt op KLOVER pelletkachels wanneer de rookgasventilator niet op de vereiste snelheid draait.

Dit alarm vereist vaak de tussenkomst van een technicus.

Gedrukt op 2026-11-07 07:03:58 / Laatst bijgewerkt op 2022-05-21 13:38:20