Communicatiestoring horizontale motor - E0800.10



De foutmelding E0800.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de communicatie tussen de horizontale motor en het moederbord wordt onderbroken.

Oplossing

1. Laat de kachel afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact
2. Schakel de stroomtoevoer gedurende ten minste 10 seconden uit
3. Schakel de stroomtoevoer weer in
4. Mocht de foutmelding opnieuw verschijnen, dan is de tussenkomst van een technicus vereist

Gedrukt op 2026-11-07 07:03:56 / Laatst bijgewerkt op 2022-05-24 17:29:52