# Diagonale motor geblokkeerd - E0400.08



De foutmelding E0400.08 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de diagonale motor (toevoerschroef) vastzit.

## Oplossing

1. Bevestig de foutmelding

Als de foutmelding opnieuw verschijnt, is de tussenkomst van een technicus nodig.