Temperatuursensor oven – kabelbreuk - E0100.02



De foutmelding E0100.02, die verband houdt met de temperatuursensor van de oven, verschijnt wanneer de verbinding met deze sensor wordt onderbroken.

Het bakken is niet langer mogelijk. Er is een technicus nodig.

Gedrukt op 2026-11-07 07:03:52 / Laatst bijgewerkt op 2026-10-01 21:21:37