Placa mãe com falha de comunicação - E00040000.10



O alarme E00040000.10 surge nos fogões a pellets Rika quando a ligação entre a placa-mãe e o ecrã tátil é interrompida.

Resolução

1. Deixe o fogão arrefecer e desligue-o da tomada
2. Desligue a alimentação elétrica durante, pelo menos, 10 segundos
3. Volte a ligar o fogão e aguarde o reinício

Se o erro voltar a ocorrer, será necessária a intervenção de um técnico. Uma rutura no cabo ou um curto-circuito também podem provocar esta mensagem.