

Alarm AL 02

Der Alarm AL 02 - TEMP. RAUCHGAS erscheint bei KLOVER-Pelletöfen, wenn es ein Problem mit dem Rauchgastemperatursensor gibt. Entweder ist sie defekt oder sie ist nicht angeschlossen.

Bei diesem Alarm ist oft ein Techniker erforderlich.