

Der Alarm A05 wird bei MCZ-Pelletöfen angezeigt, wenn der Rauchabzug verstopft ist oder die Gerätetür geöffnet ist. Er wird durch den Druckschalter ausgelöst, der den Druckunterschied im Rauchabzug misst.

Behebung

1. Überprüfen Sie, ob der Abgaskanal nicht verstopft ist und ob der Ofen nicht verschmutzt oder durch Verbrennungsrückstände verstopft ist.
2. Überprüfen Sie den Zustand der Türdichtung des Ofens, um festzustellen, ob diese dicht ist. Legen Sie ein Blatt Papier auf die Dichtung und schließen Sie die Tür. Wenn das Papier nach dem Schließen der Tür ohne Widerstand gleitet, muss die Dichtung ausgetauscht werden
3. Überprüfen Sie, ob der Druckschalter nicht verstopft ist (dieser befindet sich im Ofen; es kann sich um ein kleines, transparentes Silikonröhrchen handeln, das mit einem kleinen, abgerundeten Teil verbunden ist, oder um einen Sensor, der direkt im Luftzufuhrrohr montiert ist; der mit zwei Schrauben befestigt ist; dieser muss gründlich von Staub gereinigt und wieder eingesetzt werden).
4. Lösen Sie den Alarm auf dem Bedienfeld aus, indem Sie den Schalter „ON-Remote-OFF“ Ihres Geräts für etwa zehn Sekunden auf „OFF“ stellen
5. Warten Sie, bis auf dem Display „OFF“ angezeigt wird, und stellen Sie den Wahlschalter wieder auf „Remote“
6. Reinigen Sie das Gerät: Leeren Sie die Asche, reinigen Sie den Feuerraum und saugen Sie ihn aus
7. Sobald auf der Fernbedienung „OFF“ angezeigt wird, können Sie den Ofen wieder in Betrieb nehmen

Sollten diese Überprüfungen nicht ausreichen, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.