

A08 Alarm

Der Alarm A08 erscheint bei MCZ-Pelletöfen, wenn ein Fehler am Rauchabzugsgebläse vorliegt. Dabei kann es sich um einen Defekt des Ventilators oder ein Problem mit dem Encoder (das Teil, das die Drehzahl des Ventilators an die Hauptplatine weitergibt) handeln.

Bei diesem Alarm ist häufig ein Eingriff eines Technikers erforderlich.