

A20 Alarm

Der Alarm A20 erscheint bei MCZ-Pelletöfen, wenn es ein Problem mit dem Hilfsfühler gibt. Diese muss überprüft und ggf. ausgetauscht werden. Dieser Alarm kann ausgelöst werden, wenn der Fühler einen Kurzschluss hat.

Bei diesem Alarm ist oft ein Techniker erforderlich.