

Touchscreen gesperrt - E00040000.08



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E00040000.08, wenn der Touchscreen blockiert ist.

Bei diesem Fehler ist der Einsatz eines Technikers erforderlich, um die Ursache für die Blockierung des Touchscreens zu ermitteln.