

Drucksensor ist nicht kalibriert - E2000.10



Bei Rika-Pelletöfen wird der Alarm E2000.10 angezeigt, wenn der Kalibrierungswert des Drucksensors ungültig ist.

Behebung

Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kalibrierungswert wiederherzustellen.