

La alarma AL 10 - TORNILLO SECO aparece en las estufas de pellets KLOVER cuando el sinfín funciona de forma anómala y continua.

Esta alarma suele requerir la intervención de un técnico.