

Alarme A09

L'alarme A09 apparaît sur les poêles à pellets MCZ lorsqu'une panne sur la sonde de température des fumées est présente. Cette dernière doit être remplacée.

Pour cette alarme une intervention d'un technicien est souvent nécessaire.