

Limiteur / Poêle surchauffé - E00020000.10 / E00020000.08



L'alarme E00020000.10 / E00020000.08 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsqu'il y a une accumulation excessive de chaleur à l'intérieur de l'appareil due à une convection insuffisante.

Résolution

1. Laisser le poêle refroidir
2. Débranchez l'alimentation électrique
3. Vérifiez que toutes les ouvertures de convection et d'air soient libres

En fonction du modèle :

1. Vérifiez le fonctionnement de la soufflerie à convection en mode de contrôle
2. Dans le menu, RÉGLAGES -> VENT. DE MULTIAIR, réglez le degré et la puissance du ventilateur sur AUTO
3. Déverrouillez/appuyez sur le bouton de thermostat de sécurité à l'arrière du poêle