

Pressostato non abbastanza vuoto - E4000.02



L'allarme E4000.02 compare sulle stufe a pellet Rika quando la differenza di pressione tra l'ambiente di installazione e la camera di combustione non è sufficiente per un nuovo ciclo di funzionamento.

Risoluzione

Verificare la tenuta della stufa (porta del focolare, sportello di pulizia), eventuali disturbi nel locale di installazione (cappa aspirante in funzione, finestre chiuse, ecc.) e/o il tiraggio del camino.

Se non è possibile azzerare il messaggio di errore, è necessario l'intervento di un tecnico.