

O alarme AL 02 - SMOKE TEMP. O alarme AL 02 - SMOKE TEMP. aparece nos fogões de peletização KLOVER quando há um problema com o sensor de temperatura de fumo. Ou é defeituosa ou está desligada.

Este alarme requer frequentemente a intervenção de um técnico.