

Alarme AL 03

O alarme AL 03 - REG. CODEUR aparece nos fogões de peletização KLOVER quando o ventilador de gás de combustão não funciona à velocidade requerida.

Este alarme requer frequentemente a intervenção de um técnico.