

O alarme A16 aparece nos fogões de peletes MCZ quando há pressão de água insuficiente.

Resolução

Adicione pressão ao sistema de acordo com as instruções do seu instalador sanitário. Para a gama de produtos MCZ, a pressão a frio deve ser de 1,5 bar