

O alarme AL 10 - DRY SCREW aparece nos fogões de peletes KLOVER quando a broca está a funcionar de forma anormalmente contínua.

Este alarme requer frequentemente a intervenção de um técnico.