

Alarme A20

L'alarme A20 apparaît sur les poêles à pellets MCZ lorsqu'il y a un problème sur la sonde auxiliaire. Cette dernière doit être contrôlée et le cas échéant, remplacée. Cette alarme peut être déclenchée si cette sonde est en court-circuit.

Pour cette alarme une intervention d'un technicien est souvent nécessaire.